

## GEAR RATIO CHART

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>55</b>	3.9285	3.6666	3.4375	3.2352	3.0555	2.8900	2.7500	2.6200	2.5000	2.3913	2.2916	2.2000
<b>56</b>	4.0000	3.7300	3.5000	3.2900	3.1100	2.9500	2.8000	2.6700	2.5500	2.4347	2.3333	2.2400
<b>57</b>	4.0700	3.8000	3.5600	3.3500	3.1700	3.0000	2.9000	2.7600	2.6400	2.4782	2.3750	2.0000
<b>58</b>	4.1400	3.8700	3.6300	3.4100	3.2200	3.0500	2.9000	2.7600	2.6400	2.5217	2.4166	2.2800
<b>59</b>	4.2100	3.9300	3.6900	3.4700	3.2800	3.1100	2.9500	2.8100	2.6800	2.5652	2.4583	2.3600
<b>60</b>	4.2900	4.0000	3.7500	3.5300	3.3300	3.1578	3.0000	2.8600	2.7300	2.6086	2.5000	2.4000
<b>61</b>	4.3600	4.0700	3.8100	3.5900	3.3900	3.2100	3.0500	2.9000	2.7700	2.6521	2.5416	2.4400
<b>62</b>	4.4300	4.1300	3.8800	3.6500	3.4400	3.2600	3.1000	2.9500	2.8200	2.6956	2.5833	2.4800
<b>63</b>	4.5000	4.2000	3.9400	3.7100	3.5000	3.3200	3.1500	3.0000	2.8600	2.7391	2.6250	2.5200
<b>64</b>	4.5700	4.2700	4.0000	3.7600	3.5600	3.3700	3.2000	3.0500	2.9100	2.7826	2.6666	2.5600
<b>65</b>	4.6400	4.3300	4.0600	3.8200	3.6100	3.4200	3.2500	3.1000	2.9500	2.8260	2.7083	2.6000
<b>66</b>	4.7100	4.4000	4.1300	3.8800	3.6700	3.4700	3.3000	3.1400	3.0000	2.8659	2.7500	2.6400
<b>67</b>	4.7900	4.4700	4.1900	3.9400	3.7200	3.5300	3.3500	3.1900	3.0500	2.9130	2.7916	2.6800
<b>68</b>	4.8600	4.5300	4.2500	4.0000	3.7800	3.5800	3.4000	3.2400	3.0900	2.9565	2.8333	2.7200
<b>69</b>	4.9300	4.6000	4.3100	4.0600	3.8300	3.6300	3.4500	3.2900	3.1400	3.0000	2.8750	2.7600
<b>70</b>	5.0000	4.6700	4.3800	4.1200	3.8900	3.6800	3.5000	3.3300	3.1800	3.0434	2.9166	2.8000
<b>71</b>	5.0700	4.7300	4.4400	4.1800	3.9400	3.7400	3.5500	3.3800	3.2300	3.0869	2.9583	2.8400
<b>72</b>	5.1400	4.8000	4.5000	4.2400	4.0000	3.7900	3.6000	3.4300	3.2700	3.1304	3.0000	2.8800
<b>73</b>	5.2100	4.8700	4.5600	4.2900	4.0600	3.8400	3.6500	3.4800	3.3200	3.1739	3.0416	2.9200
<b>74</b>	5.2900	4.9300	4.6300	4.3500	4.1100	3.8900	3.7000	3.5200	3.3600	3.2173	3.0833	2.9600
<b>75</b>	5.0000	4.6900	4.4100	4.1700	4.1700	3.9500	3.7500	3.5700	3.4100	3.2608	3.1250	3.0000
<b>76</b>	5.4300	5.0700	4.7500	4.4700	4.2200	4.0000	3.8000	3.6200	3.4500	3.3043	3.1666	3.0400
<b>77</b>	5.5000	5.1300	4.8100	4.5300	4.2800	4.0500	3.8500	3.6700	3.5000	3.3478	3.2083	3.0800
<b>78</b>	5.5700	5.2000	4.8800	4.5900	4.3300	4.1100	3.9000	3.7100	3.5500	3.3913	3.2500	3.1200
<b>79</b>	5.6400	5.2700	4.9400	4.6500	4.3900	4.1600	3.9500	3.7600	3.5900	3.4347	3.2916	3.1600
<b>80</b>	5.7100	5.3300	5.0000	4.7100	4.4400	4.2100	4.0000	3.8100	3.6400	3.4782	3.3333	3.2000